Принадлежности для проточных датчиков TU8525, TU8555

Рисунок Д.1 - Проточная ячейка TU910 для датчиков малой мутности TU8525

Рисунок Д.2 - Проточная ячейка TU920 для датчиков большой мутности TU8555

Рисунок Д.3 - Тройник YAT75M0021 из пищевого ПВХ для проточного датчика на ПВХ трубу внешним диаметром 48 мм



Рисунок Д.4 - Комплект монтажных частей для установки проточного датчика в стальной трубопровод диаметром 75 мм

Рисунок Д.5 - Устройство TU 9632 для настройки/калибровки проточных датчиков мутности менее 20 NTU (сухой стандарт)

Рисунок Д.6 - Ячейка калибровочная для поверки и регулировки проточных датчиков

Рисунок Д.7 - Расходомер FCH-m-PP

Рисунок Д.8 - Адаптер с уплотнительным кольцом для установки датчика в проточную ячейку, тройник или бобышку (адаптер поставляется в комплекте с ячейкой, тройником и бобышкой)

Рисунок Д.9 - Адаптер датчика к удлиняющей трубе

Рисунок Д.10 - Ячейка калибровочная **для поверки и регулировки погружных датчиков**

Принадлежности для погружных датчиков TU8325, TU8355



1 — штанга; 2 — втулка; 3 — гайка накидная; 4 — штуцер; 5 — защитная гильза; 6 — шпилька; 7 — ось; 8 — скоба; 9, 21 — U-образные болты; 10 — держатель; 11 — траверса; 12 — цанга; 13 — винт; 14 — винт; 15 — гайка барашковая; 16 — шайба специальная (ступенчатая); 17 — гильза траверсы; 18 — переходник; 19 — кабельный ввод; 20 — ложемент; 22, 23 - кольца уплотнительные

Рисунок Д.11 - Арматура для крепления погружного датчика

Рисунок Д.12 - Компрессор для очистки погружных датчиков
(~220 VAC, 60 W, давление до 2,4 бар, расход воздуха до 6 л/мин, габариты 103×93×64 мм)

Рисунок Д.13 - Компрессор **для очистки погружных датчиков**
(12 VDC, 0.6 A, давление до 1,5 бар, расход воздуха до 4 л/мин, габариты 74×51×32 мм**)**